



Tamura

LA02P085S03

အပိုင်းအရေအတွက်:
ထုတ်လုပ်သူ / ကုန်အမှတ်တံဆိပ်:
ကုန်ပစ္စည်းအကဲဖြတ်ခြင်းအရာ

Datasheets:

RoHS အခြေအနေ
စတော့အိတ်အခြေအနေ
မှစ သင်္ဘော
တင်ပို့ Way ကို

LA02P085S03

Tamura

SENSOR

1.LA02P085S03.pdf

2.LA02P085S03.pdf

အမဲ / RoHS ကိုက်ညီပြီးဆောင်လမ်းပါ

6260 pcs stock

ဟောင်ကောင်

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Image ကို ကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များကို ကြည့်ပါ။

QUOTATION အဘို့တောင်းဆိုခြင်း

LA02P085S03 ၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

အပိုင်းအရေအတွက်	LA02P085S03
ထုတ်လုပ်သူ	Tamura
ဖော်ပြချက်	SENSOR
အမဲအခြေအနေ / ROHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောင်	အမဲ / RoHS ကိုက်ညီပြီးဆောင်လမ်းပါ
ရရှိနိုင်သောအရေအတွက်	6260 pcs
အချက်အလက်စာရွက်	1.LA02P085S03.pdf 2.LA02P085S03.pdf
ပို - ထောက်ပံ့ရေး	2.97 V ~ 3.63 V
စီးရီး	LA02P
အာရုံခံကိရိယာအမျိုးအစား	Hall Effect, Open Loop
အာရုံများကိုထိခိုက်လွယ်ခြင်း	15.5mV/A
ကုန်ပစ္စည်းအချိန်	1μs
POLARIZATION	Bidirectional
ထုပ်ပိုး	Bulk
PACKAGE / ဖြေရပ်မှန်	Module
OUTPUT	Ratiometric, Voltage
အခြားအမည်များ	9-LA02P085S03ZY MT7418
OPERATING အပူချိန်	-40°C ~ 100°C
လိုင်းများအရေအတွက်	1
MOUNTING အမျိုးအစား	Through Hole
LINEAR	±1%
အမဲအခြေအနေ / ROHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောင်	Lead free / RoHS Compliant
FREQUENCY	DC ~ 300kHz
တိုင်းတာခြင်းများအတွက်	AC/DC
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်	Current Sensor 85A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
လက်ရှိ - ထောက်ပံ့ရေး (မက်စ်)	10mA
လက်ရှိ - SENSING	85A
ဟုတ်မှန်ရေး	±1%

Related Tags:

Tamura LA02P085S03	LA02P085S03 ဖြေရပ်	LA02P085S03 ပေးသွင်း
LA02P085S03 ဈေး	LA02P085S03 ရှုပ်ပုံများ	LA02P085S03 ဝန်ထုပ်
LA02P085S03 PDF ကို Datasheet	LA02P085S03 ဒေါင်းလုပ် Datasheet	LA02P085S03 Datasheet
LA02P085S03 စတော့အိတ်	LA02P085S03 Buy	Tamura LA02P085S03 Buy
Tamura LA02P085S03	Tamura ပေးသွင်း	Tamura ဖြေရပ်
Tamura LA02P085S03		

Related ထုတ်ကုန်များ:

<p>LA050URD32TTI1800 ထုတ်လုပ်သူ: Hamlin / Littelfuse ဖော်ပြချက်: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 125 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LA01P170S05 ထုတ်လုပ်သူ: Tamura ဖော်ပြချက်: SENSOR ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LA02P054S03 ထုတ်လုပ်သူ: Tamura ဖော်ပြချက်: SENSOR ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LA03P021S05 ထုတ်လုပ်သူ: Tamura ဖော်ပြချက်: SENSOR ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8061 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LA01P085S05 ထုတ်လုပ်သူ: Tamura ဖော်ပြချက်: SENSOR ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LA03P035S05 ထုတ်လုပ်သူ: Tamura ဖော်ပြချက်: SENSOR ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8318 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LA03P054S05 ထုတ်လုပ်သူ: Tamura ဖော်ပြချက်: SENSOR ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 6318 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LA03P085S05 ထုတ်လုပ်သူ: Tamura ဖော်ပြချက်: SENSOR ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 6500 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LA050URD32LI1800 ထုတ်လုပ်သူ: Hamlin / Littelfuse ဖော်ပြချက်: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 153 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LA01P054S05 ထုတ်လုပ်သူ: Tamura ဖော်ပြချက်: SENSOR ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8000 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LA02P035S03 ထုတ်လုပ်သူ: Tamura ဖော်ပြချက်: SENSOR ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LA02P021S03 ထုတ်လုပ်သူ: Tamura ဖော်ပြချက်: SENSOR ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>